

Luglio 2021

Denominazione e Punto di prelievo	Data di prelievo	Odore: acc.bile/senza variazioni anomale	Colore: acc.bile/senza variazioni anomale	pH	Torbilità	Conducibilità	Cloro residuo	Ammoniacca	Nitriti	Coliformi Totali a 37°C	Escherichia Coli	Enterobatteri	Cloruri
Zampillo Gnanu Passu	5/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0	853	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	n.d.
Uscita Serbatoio	5/7/21	Accettabile	Accettabile	7,10	0	916	0,06	<0,5	<0,1	0	0	0	n.d.
Risica	5/7/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0	448	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	n.d.
Pozzo Femminamorta	5/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0	820	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	n.d.
Partitore Aia	5/7/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0	775	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	n.d.
Scarpacci	5/7/21	Accettabile	Accettabile	7,50	0	664	n.d.	<0,5	<0,1	0	0	0	31,00
Zampillo Piazza	7/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0	660	n.d.	<0,5	<0,1	0	0	0	35,46
S. Sebastiano	7/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0	835	0,09	<0,5	<0,1	0	0	0	49,64
Pozzo Due Mulini	7/7/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0	764	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	49,60
Pozzo Saia	7/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0	802	n.d.	<0,5	<0,1	0	0	0	53,19
Fontana S. Antonio	7/7/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0	858	0,05	<0,5	<0,1	0	0	0	28,87
S. Antonio (p. Fontana)	7/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0	910	0,04	<0,5	<0,1	0	0	0	63,83
Zampillo Calderà	7/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0								
Pozzo Macello S. Andrea	7/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0								
Zampillo Gnanu Passu	12/7/21	Accettabile	Accettabile	6,90	0								
Fontana Via Risorgimento	12/7/21	Accettabile	Accettabile	7,00	0								

Servizio Laboratorio Analisi Acque del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Via Pitagora, 3
 Prelevi di routine, svolta in autocollaborazione nei punti più significativi della rete idrica, relativi al mese di Luglio 2021



