Piano Paesaggistico









Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

Progetto finanziato con P.O.R. Sicilia 2000-2006 Misura 2.02 Azione C

> DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

> > Il Dirigente Generale Sergio Alessandro

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Responsabile arch. Venera Greco

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Mirella Vinci - Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali arch. Antonino Spanò Greco - Responsabile U.O.3 beni paesaggistici

CONTRIBUTI TECNICO SCIENTIFICI

Responsabile coordinamento dati Responsabile cartografia arch. Placido Leotta dott. Massimo De Maria

CONSULENZA SCIENTIFICA

Sistema naturale sottosistema abiotico sottosistema biotico aspetti botanici

dott. prof. Giovanni Randazzo dott.ssa Concetta Bucca dott.ssa Rosella Picone

Sistema antropico

arch. Emanuela Barbaro Poletti

Beni Isolati Paesaggio Locale n. 9

Il Responsabile Unità Operativa 3 (arch. Antonino Spanò Greco) *Il Soprintendente* (arch. Mirella Vinci)

Piano Territoriale Paesaggistico Patrimonio Storico Culturale Beni Isolati: Schede di censimento Paesaggio locale Media e alta valle del Gualtieri e del Mela Spadafora Venetico Valdina Torregrotta Milazzo Pace del Mela Saponara Roccavaldina San Filippo Meri del Mela Condro' Rometta Monforte Gualtieri Barcellona Giorgio Pozzo di Gotto Sicamino' San Pier Niceto Santa Lucia del Mela Messina Castroreale Itala Scaletta Zanclea Rodi' Ali' Milici Fiumedinisi Nizza di Sicilia Mandanici Ali' Fondachelli Terme Fantina Furci Siculo Roccalumera Pagliara Casalvecchio Siculo Savoca Antillo Santa

Teresa di

Riva

Santa

Teresa di Riva

Sant'Alessio

Siculo

Limina

Mongiuffi

Melia

Motta

Camastra

Forza d'Agro

CONSULENTI

Ing. Tiziana Borruso

Ing. Roberto Scaffidi Abbate

Legenda Beni Isolati

Architettura militare

- 👗 A1 Torri
- 🖬 A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, ...
- A3 Fortini, capitanerie, carceri, caserme, ...

Architettura religiosa

- B1 Conventi
- B2 Chiese, cappelle
- B3 Cimiteri

Architettura residenziale

d C1 - Ville, villini e palazzetti

Architettura produttiva

- 🖰 D1 Bagli
- □ D1n Insediamenti rurali
- D2 Case rurali, magazzini
- ★ D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici
- O4 Mulini
- D5 Abbeveratoi, serbatoi, fontane
- △ D6 Tonnare
- ☑ D8 Cave, miniere, solfare
- D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni, ...
- D10 Insediamenti produttivi

Attrezzature e servizi

- E4 Alberghi
- S E5 Servizi
- 🗱 E6 Fari, lanterne
- △ E7 Ponti
- F1 Fiumara d'arte
- F2 Cuburi

Beni Isolati

CODICE	VALORE	RILEVANZA
Comune di CO	NDRO'	
Classe B1		
BI_0039_09	qualificante	alta
Classe D2	•	
BI_0038_09	caratterizzante	media
Comune di SAN	N PIER NICETO	
Classe B2		
BI_0036_09	qualificante	alta
Classe C1	•	
BI_0034_09	qualificante	media
BI_0035_09	qualificante	media
Comune di SAN	NTA LUCIA DEL MELA	
Classe A2		
BI_0847_09	qualificante	molto alta
Classe B1	•	
BI_0842_09	qualificante	alta
Classe B2	•	
BI_0838_09	caratterizzante	molto alta
BI_0839_09	caratterizzante	molto alta
BI_0840_09	caratterizzante	alta
BI_0844_09	qualificante	alta
BI_0845_09	qualificante	molto alta
BI_0846_09	caratterizzante	alta
BI_0849_09	caratterizzante	molto alta
Classe C1		
BI_0841_09	caratterizzante	molto alta
BI_0848_09	qualificante	alta
Classe D2		
BI_0850_09	caratterizzante	media
Classe D5		
BI_0843_09	caratterizzante	molto alta

Beni isolati



BI_0039_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore Tipo scheda	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune CONDRO' Località
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <i>BI_0039_09</i>	Coord. piana est Paesaggio locale
Definizione Qualificazione	Convento Dei frati Cl. B1	Coord. piana nord 0 9 Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione Altra denominazione	minimi di S. Francesco di Paola	Contesto non degradato comune Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare
Cronologia	J	Parametri di valutazione
Pianta Schema Forma Elementi significa	composito articolata ativi e/o decorativi	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservazio	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
_	azione <u>ruderale</u> ssuno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0039_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"	
	Vincoli "monumentali"	
Individuazione cartografica	Rif. altre schede	
	Ulteriori riferimenti	
	Osservazioni	
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore	

Beni isolati



BI_0038_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogra	fici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito Comune CONDRO' Località	09
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0038_09</i>	<u> </u>	aesaggio
Oggetto			cale
Definizione	Casa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paes	istico
Denominazion	e	Contesto parzialm. degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale	
Altra denominazione		Tipo di paesaggi vallivo	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XIX Pianta	?	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	longitudinale	Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore ∑
Forma	rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
nessuno		Leggibilità dell'insieme	~
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	razione ruderale		es
Uso attuale	essuno	Precarietà ambientale generale	esogena
	bitazione/magazzini	Precarietà ambientale specifica	



Foto allegate cartella BI_0038_09

Strutture accessorie autonome chiesetta	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico caratterizzante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0036_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune SAN PIER NICETO "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0036_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Chiesa *B2* CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto parzialm. degradato comune SS. Madonna del Rosario **Denominazione** organico Ruolo del bene nel paesaggi Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo XVIII **~** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma rettangolare Importanza formale, estetica **V** Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione **~** Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione buono Vulnerabilità Uso attuale chiesa Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico chiesa Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0036_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0034_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito of Ambito of SAN PIER NICETO	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0034_09	Località Paesag	ngio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	,gio
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 9	
Qualificazione	CI. CI	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazion	e	Contesto non degradato di preg	nio
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi dominante Tipo di paesaggi collinare	
denominazione		Tipo di paesaggi	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Pianta Schema	a blocco	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale	Valore
Elementi significi balconi, lesene	rettangolare cativi e/o decorativi	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazi	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserv	vazione mediocre		esc
Uso attuale	bitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0034_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0035_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedato	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SAN PIER NICETO
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0035_09</i>	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Villa	Coord. piana nord 0 9
Qualificazione	CI. <i>C1</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazio	ne	Contesto parzialm. degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazion	e	Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo	TX?	Integrità
Pianta		Rarità, unicità
Schema	a blocco	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
Forma	rettangolare	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume □
Elementi siani	ficativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme
ringhiere, copertu		Leggibilità dell'insieme
Uso / Conserva	zione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
		Propensione spontanea al degrado
Stato di conse		eso
Uso attuale	abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	abitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0035_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza media Valore paesaggistico qualificante	Data 12/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0847_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito Comune SANTA LUCTA DEL MELA	
Tipo scheda	"Beni isolati"	Località	
Rif. L. G	Cod. SITP <i>BI_0847_09</i>		Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est	locale
Definizione	Castello-Santuario	Coord. piana nord	9
Qualificazione	CI. A2	Rapporti col contesto ambientale e p	aesistico
Denominazione	Castello e Santuario Madonna d	Contesto degradato	di pregio
A.I.		Ruolo del bene nel paesaggi don	ninante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo 837-	1248-1322 (castello) 1674 (santuario)	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	V V
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	composta	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	
	ativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme	□
	4	Importanza testimoniale	✓✓
Elementi significa	4	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme	V
Elementi significa	rmi, mura	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme	
Elementi significa fregi, decoazioni, ma	ne	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
Elementi significa fregi, decoazioni, ma	ne azione <i>mediocre/buono</i>	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	V




Foto allegate cartella BI_0847_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni Parzialmente ristrutturato
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico qualificante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0842_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topog	rafici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SANTA LUCIA DEL MELA Località	
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP BI_0842_09		Paesaggio locale
Definizione	Convento e Chiesa	Coord. piana nord 0	9
Qualificazione	Dei frati Cl. B1	Rapporti col contesto ambientale e pa	esistico
Denominazion	e Convento e Chiesa dei Cappucci	Contesto	di pregio
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi domin	nante
denominazione		Tipo di paesaggi urbano	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo 16	10	Integrità Rarità, unicità	V
Schema	a blocco	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore ✓
Forma	composta	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Han / Company		Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto	endogena
Uso / Conservaz		Propensione spontanea al degrado	
Stato di conser Uso attuale	vazione <u>discreto</u>	Precarietà ambientale generale	esogena
_	conevnto/chiesa	Precarietà ambientale specifica	ina ina



Foto allegate cartella BI_0842_09

_	_
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	Risrutturate alcune parti o costruite del tutto nuove adbite a scuola
Rilevanza <u>alta</u>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore
Valore paesaggistico <i>qualificante</i>	

Beni isolati



BI_0838_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME 09 Provincia Ме **Ambito** Comune SANTA LUCIA DEL MELA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0838_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Chiesa *B2* Qualificazione CI. Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune Chiesa di S. Maria dell'Arco **Denominazione** Ruolo del bene nel paesaggi organico Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo 1466 **V** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Schema a blocco Importanza culturale generale Importanza storica Forma composta **~** Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale **~** Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme incisioni Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale chiesa Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico chiesa Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0838_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico caratterizzante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0839_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ICI
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SANTA LUCIA DEL MELA	
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0839_09	Località	
Oggetto			esaggio ale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Cattedrale CI. B2	Rapporti col contesto ambientale e paesi	stico
Denominazione	Cattedrale di S. Maria Assunta	Contesto degradato d	romune
Denominazione	Cattedrale di Or Fiaria Assulta	Ruolo del bene nel paesaggi dominara	nte
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo 1094	-1607		
		Integrità Rarità, unicità	
Pianta		Peculiarità	
Schema	a tre navate	Rappresentatività	✓ ≤
Ochema	a a c navace	Importanza culturale generale	Valore Valore
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica	✓
		Importanza sociale, di costume	
		Importanza testimoniale	✓
Elementi significa		Importanza visuale d'assieme	
portone di ingresso c	on decorazioni e stemmi	Leggibilità dell'insieme	
		Fragilità strutturale d'insieme	end
		Fragilità funzionale d'insieme	endogena
Uso / Conservazion	ne	Degrado in atto	a
Stato di conserva	zione <i>buono</i>	Propensione spontanea al degrado	
	esa	Precarietà ambientale generale	esogena
		Precarietà ambientale specifica	ina ina
Uso storico chie	esa	Degrado potenz. da attività umane probabili	




Foto allegate cartella BI_0839_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico caratterizzante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0840_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topo	grafici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SANTA LUCIA DEL MELA Località	
Rif. L. G. Oggetto	Cod. SITP <u>BI_0840_09</u>	Coord. piana est 0	Paesaggio locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	9
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e p	aesistico
Denominazion	e Chiesa del Rosario	Contesto degradato	comune
Altra denominazione		Ruolo del bene nel paesaggi Tipo di paesaggi urbano	anico
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XI Pianta	T .	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	longitudinale rettangolare	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume	Valore S
	cativi e/o decorativi Iglie(?) prospetto e campanile	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione discreto		esc
Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena



Foto allegate cartella BI_0840_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0844_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici	
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune SANTA LUCIA DEL MELA	
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0844_09	Località	<u> </u>
Oggetto		Coord. piana est 0 locale	Ю
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico	
Denominazior	e <i>Chiesa di San Francesco</i>	Contesto parzialm. degradato di pregio	
Altra		Ruolo del bene nel paesaggi dominante	_
denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	_
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo 16 Pianta	522	Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	a blocco rettangolare	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume ✓	Valore
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □	
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conser	vazione <i>discreto</i>		esc
_	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico	chiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili	,

Valore paesaggistico

qualificante



Foto allegate cartella BI_0844_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
	La chiesa probabilmente in origine era un tutt'uno con l'imponente costruzione adiacente adesso adibita a casa di riposo ma un tempo forse convento.
Rilevanza <i>alta</i>	Data 05/05/2006
Valore pageaggistics qualificante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0845_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SANTA LUCIA DEL MELA
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0845_0</i>	Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est locale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0 9
Qualificazione	CI. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazior	ne <i>Chesa Santa Maria Annunziata</i>	Contesto non degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi dominante
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Pianta XI	/	Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema Forma	a tre navate composta	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme □
merlautre, incision		Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conser	vazione <i>buono</i>	
Uso attuale	chiesa	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico	chiesa	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0845_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico qualificante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0846_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune SANTA LUCIA DEL MELA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0846_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Chiesa *B2* CI. Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune **Denominazione** Chiesa San Nicola Ruolo del bene nel paesaggi organico Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo 1734 ? **V** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Valore Schema articolatoa Importanza culturale generale Importanza storica Forma ad una navata Importanza formale, estetica **~** Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme decorazioni, incisioni Fragilità strutturale d'insieme **~** Vulnerabilità **~** Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione *mediocre* Vulnerabilità Uso attuale nesuno? Precarietà ambientale generale **~** Precarietà ambientale specifica Uso storico chiesa Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0846_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>caratterizzante</u>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0849_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topograf	ici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia Me Ambito	09
Tipo scheda	"Beni isolati"	Comune SANTA LUCIA DEL MELA	
Rif. L. G.	Cod. SITP <i>BI_0849_09</i>	Località Pa	ıesaggio
Oggetto			ale
Definizione	Chiesa	Coord. piana nord 0	
Qualificazione	Cl. <i>B2</i>	Rapporti col contesto ambientale e paesi	istico
Denominazione	Chiesa di S. Maria Bambina	Contesto parzialm. degradato	di pregio
Denominazione	Chicsa at 5. Plana bambina	Ruolo del bene nel paesaggi organico)
Altra denominazione		Tipo di paesaggi collinare	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XII ?		Integrità Rarità, unicità Peculiarità	
Schema	articolato	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica	Valore
Forma	composta	Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme	V
Uso / Conservazion	ne	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva	zione <i>mediocre</i>		 д
Uso attuale nes	suno	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico chie	esa e	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0849_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta	Data <i>05/05/2006</i>
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0841_09

0 N. scheda Localizzazione e Riferimenti geo-topografici Ente schedatore SBCA ME Provincia Ме **Ambito** 09 Comune SANTA LUCIA DEL MELA "Beni isolati" Tipo scheda Località Cod. SITP Rif. L. G. BI_0841_09 Paesaggio Coord. piana est locale Oggetto Coord. piana nord Definizione Palazzo Vescovile CI. C1 Qualificazione Rapporti col contesto ambientale e paesistico Contesto degradato comune **Denominazione** Palazzo Vescovile Ruolo del bene nel paesaggi organico Museo Vescovile Altra Tipo di paesaggi urbano denominazione Parametri di valutazione Cronologia Secolo 1608 **V** Integrità Rarità, unicità **Pianta** Peculiarità **~** Rappresentatività Schema ✓ Importanza culturale generale Importanza storica Forma Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume **~** Importanza testimoniale **~** Importanza visuale d'assieme Elementi significativi e/o decorativi Leggibilità dell'insieme fregi, decorazioni, iscrizioni Fragilità strutturale d'insieme Vulnerabilità Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Uso / Conservazione Propensione spontanea al degrado Stato di conservazione discreto Vulnerabilità Uso attuale museo civico Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica Uso storico abitazione vescovile Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0841_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta Valore paesaggistico caratterizzante	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0848_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedatore	SBCA ME "Beni isolati"	Provincia Me Ambito 09 Comune SANTA LUCIA DEL MELA
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0848_09	Località Paesaggio
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Palazzo	Coord. piana nord 0 9
Qualificazione	Signorile CI. C1	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazione	Palazzo Basile-Vasari	Contesto degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo 160	90	Integrità Rarità, unicità
Schema Forma	a blocco rettangolare	Peculiarità Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica
Elementi signific	cativi e/o decorativi	Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme □
Uso / Conservazio	one	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado
Stato di conserv	razione mediocre/discreto	<u>A</u>
Uso attuale	bitazione/uffici	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica
Uso storico a	bitazione	Degrado potenz. da attività umane probabili



Foto allegate cartella BI_0848_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni Parzialmente ristrutturato
Rilevanza <u>alta</u> Valore paesaggistico <u>qualificante</u>	Data 05/05/2006 Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0850_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topografici
Ente schedator	e SBCA ME	Provincia Me Ambito 09 Comune SANTA LUCIA DEL MELA
Tipo scheda	"Beni isolati"	SANTA EUCIA DEL PIELA
Rif. L. G.	Cod. SITP BI_0850_09	Località <i>C/da S. Giuseppe</i>
Oggetto		Coord. piana est 0 locale
Definizione	Case	Coord. piana nord 0 9
Qualificazione	Rurale CI. D2	Rapporti col contesto ambientale e paesistico
Denominazion		Contesto non degradato comune
		Ruolo del bene nel paesaggi seriale
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>collinare</i>
Cronologia		Parametri di valutazione
Secolo ?		Integrità Rarità, unicità Peculiarità
Schema	a blocco	Rappresentatività Importanza culturale generale Importanza storica
Forma	a L	Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale ✓
Elementi signifi	cativi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme Leggibilità dell'insieme
Uso / Conservaz	ione	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto
		Propensione spontanea al degrado
Stato di conser		Precarietà ambientale generale
_	nessuno abitazione	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



Foto allegate cartella BI_0850_09

Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza <u>media</u>	Data 05/05/2006
Valore paesaggistico caratterizzante	Nome del compilatore

Beni isolati



BI_0843_09

		Localizzazione e Riferimenti geo-topogi	afici
Ente schedatore	SBCA ME	Provincia <i>Me</i> Ambito Comune <i>SANTA LUCIA DEL MELA</i>	09
Tipo scheda Rif. L. G.	"Beni isolati" Cod. SITP BI_0843_09	Località	Paesaggio
Oggetto			ocale
Definizione	Fontana	Coord. piana nord	9
Qualificazione	CI. <i>D5</i>	Rapporti col contesto ambientale e pae	esistico
Denominazione	Fontana di via Cattedrale	Contesto degradato	comune
		Ruolo del bene nel paesaggi organ	ico
Altra denominazione		Tipo di paesaggi <i>urbano</i>	
Cronologia		Parametri di valutazione	
Secolo XVI - Pianta	1704	Integrità Rarità, unicità Peculiarità Rappresentatività	V V V
Schema Forma		Importanza culturale generale Importanza storica Importanza formale, estetica Importanza sociale, di costume Importanza testimoniale	Valore
Elementi significa	tivi e/o decorativi	Importanza visuale d'assieme	
in basolato e riparate	da una nicchia	Leggibilità dell'insieme	
Uso / Conservazion	e	Fragilità strutturale d'insieme Fragilità funzionale d'insieme Degrado in atto Propensione spontanea al degrado	endogena
Stato di conserva	zione		
Uso attuale fond	tana	Precarietà ambientale generale Precarietà ambientale specifica	esogena
Uso storico font	ana	Degrado potenz. da attività umane probabili	



Foto allegate cartella BI_0843_09

Church us accessorie autonomo	
Strutture accessorie autonome	Vincoli "paesaggistici"
	Vincoli "monumentali"
Individuazione cartografica	Rif. altre schede
	Ulteriori riferimenti
	Osservazioni
Rilevanza molto alta	Data 05/05/2006
Valore paesaggistico <i>caratterizzante</i>	Nome del compilatore